

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	1	2	3	4	5	6
	<b>УГМ (РМЦ)</b>					
1	РМЦ, 5499, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях: - внести в Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых бесплатно работникам Общества вкладыши противошумные; - обеспечить вкладышами противошумными; - использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.02.2017  I кв.2017 Постоянно	УЭПБ и ОТ  УМТО РМЦ	
2	РМЦ, 5499, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	РМЦ	
3	РМЦ, 5499, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	РМЦ	
4	РМЦ, 5500, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях: - внести в Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых бесплатно работникам Общества вкладыши противошумные; - обеспечить вкладышами противошумными; - использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.02.2017  I кв.2017 Постоянно	УЭПБ и ОТ  УМТО РМЦ	
5	РМЦ, 5500, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	РМЦ	
6	РМЦ, 5500, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	РМЦ	
7	РМЦ, 5501, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях:	Снижение вредного воздействия шума			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- внести в Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых бесплатно работникам Общества вкладыши противошумные;</li> <li>- обеспечить вкладышами противошумными;</li> <li>- использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</li> </ul>		01.02.2017 I кв.2017 Постоянно	УЭПБ и ОТ УМТО РМЦ	
8	РМЦ, 5501, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	РМЦ	
9	РМЦ, 5501, Электрогазосварщик (6 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	РМЦ	
10	РМЦ, 5502, Газосварщик (5 разряда)	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внести в Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых бесплатно работникам Общества вкладыши противошумные;</li> <li>- обеспечить вкладышами противошумными;</li> <li>- использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</li> </ul>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	01.02.2017 I кв.2017 Постоянно	УЭПБ и ОТ УМТО РМЦ	
11	РМЦ, 5502, Газосварщик (5 разряда)	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	РМЦ	
12	РМЦ, 5502, Газосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	РМЦ	
13	РМЦ, 5503, Газосварщик (5 разряда)	<p>Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внести в Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых бесплатно работникам Общества вкладыши противошумные;</li> <li>- обеспечить вкладышами противошумными;</li> <li>- использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.</li> </ul>	Снижение вредного воздействия шума	01.02.2017 I кв.2017 Постоянно	УЭПБ и ОТ УМТО РМЦ	
14	РМЦ, 5503, Газосварщик (5 разряда)	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	РМЦ	

15	РМЦ, 5503, Газосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	РМЦ	
16	РМЦ, 5504, Газосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях: - внести в Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых бесплатно работникам Общества вкладышами противошумные; - обеспечить вкладышами противошумными; - использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.02.2017  I кв.2017 Постоянно	УЭПБ и ОТ  УМТО РМЦ	
17	РМЦ, 5504, Газосварщик (5 разряда)	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	РМЦ	
18	РМЦ, 5504, Газосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	РМЦ	
19	РМЦ, 5505, Газосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях: - внести в Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых бесплатно работникам Общества вкладышами противошумные; - обеспечить вкладышами противошумными; - использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.02.2017  I кв.2017 Постоянно	УЭПБ и ОТ  УМТО РМЦ	
20	РМЦ, 5505, Газосварщик (5 разряда)	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	РМЦ	
21	РМЦ, 5505, Газосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	РМЦ	
22	РМЦ, 5506, Газосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия шума в производственных помещениях: - внести в Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых бесплатно работникам Общества вкладышами противошумные; - обеспечить вкладышами противошумными; - использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума	01.02.2017  I кв.2017 Постоянно	УЭПБ и ОТ  УМТО РМЦ	


		органов слуха.			
23	РМЦ, 5506, Газосварщик (5 разряда)	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	РМЦ
24	РМЦ, 5506, Газосварщик (5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	РМЦ
	<b>УГЭ, Цех теплоснабжения.</b>				
25	Участок №2 по эксплуатации магистрального теплоэнергетического оборудования, 5577, Электрогазосварщик (дневной) 4-6 разряда	Для снижения ультрафиолетового воздействия использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	УГЭ
26	Участок №2 по эксплуатации магистрального теплоэнергетического оборудования, 5577, Электрогазосварщик (дневной) 4-6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химических веществ использовать щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	УГЭ
27	Участок №2 по эксплуатации магистрального теплоэнергетического оборудования, 5577, Электрогазосварщик (дневной) 4-6 разряда	Для снижения вредного воздействия АПФД рекомендуется обеспечить эффективную работу вентиляционной системы, а также применять щиток защитный лицевой с креплением на каску.	Снижение запыленности	Постоянно	УГМеханика УГЭ
	<b>Завод «Мономер»</b>				
28	Подразделения, подчиняющиеся техническому директору ( завод «Мономер», Цех №20, Производство полиэтилена высокой плотности, 5581, Грузчик (подменный 3-4 разряда)	В инструкции по охране труда по профессии установить продолжительность работы и отдыха при выполнении трудоёмких операций. Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	I квартал 2017г. Постоянно	ОЭПБ и ОТ завода «Мономер» Завод «Мономер», цех № 20
29	Подразделения, подчиняющиеся техническому директору ( завод «Мономер», Цех №20, Производство полиэтилена высокой	В инструкции по охране труда по профессии установить продолжительность работы и отдыха при выполнении трудоёмких операций. Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	I квартал 2017г. Постоянно	ОЭПБ и ОТ завода «Мономер» Завод «Мономер», цех № 20

плотности,  
Установка  
грануляции,  
5582, Грузчик  
(подменный 3-4  
разряда)

Дата составления: 30.11.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор  
(должность)


  
(подпись)

Таратунин И. В.  
(ФИО)

01.12.2016  
(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления экологической,  
промышленной безопасности и охраны  
труда  
(должность)

  
Кузнецов В. А.  
(ФИО)

01.12.2016  
(дата)

Начальник юридического управления  
(должность)

  
Южаков В. Б.  
(ФИО)


01.12.2016  
(дата)

Начальник управления по работе с  
персоналом  
(должность)

  
Дегтярев В. П.  
(ФИО)

01.12.2016  
(дата)

Председатель профкома ППО ГПНС  
(должность)


  
Евдокимов Ю. Г.  
(ФИО)

01.12.2016  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3027

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Суханова Е. В.  
(ФИО)

30.11.2016  
(дата)